



Entdecken Sie die Wirksamkeit/Haltbarkeit von *Bird Free*

Bird Free ist das einzige Vogelabwehrgel, das in der EU auf der Basis einer nachgewiesenen Wirksamkeit zugelassen ist. Das folgende Video zeigt Wirksamkeitsdaten aus einem Feldversuch, der an einem Nachtquartier der Tauben durchgeführt wurde: <https://youtu.be/glh7Z37HzZQ?si=Zrho3uaZflXwGxMW>.

Nach der Analyse der Daten, die eine 100-prozentige Wirksamkeit zwischen 2017 und 2021 belegen, bestätigte die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, dass „*Bird Free* für einen Zeitraum von mindestens vier Jahren wirksam bleiben wird“.

Aus zahlreichen Fallstudien geht inzwischen hervor dass *Bird Free* mindestens acht Jahre lang wirksam bleibt, ohne ersetzt zu werden. (Siehe z. B. „Il Centro“, Mailand auf Seite 2, Kathedrale von Salisbury auf Seite 3 und der Londoner Bahnhof Kings Cross auf Seite 3 unten).

Das Datum der jeweiligen Installation ist unten angegeben. Alle Installationen sind noch heute (November 2025) wirksam.

***Bird Free* vertreibt Tauben aus Italiens größtem Einkaufszentrum (2016)**

Bereits während der Bauarbeiten hatten Tauben begonnen, die wunderschönen Glasfassaden des Mailänder „Il Centro“ zu befallen. Die feierliche Eröffnung war für April 2016 geplant und die Bauunternehmer benötigten dringend eine dauerhafte Lösung. *Bird Free* wurde im Februar 2016 installiert und die Tauben verließen den Standort umgehend. Seitdem hat keiner der Mieter des Einkaufszentrums eine Beschwerde wegen Taubenkot eingereicht.

https://youtu.be/BB_uyyHJ5gk?si=-NV425ABCXT7bKJt

***Bird Free* verhindert das Nisten im Krankenhaus, nachdem die Spikes versagt haben (2018)**

Sehen Sie, wie Tauben, die auf Spikes nisteten, in einem Krankenhaus in Barcelona eine tägliche Reinigung erforderlich machten. Im Mai 2018 wurden alle Nester und Spikes entfernt und durch *Bird Free* ersetzt. Die Tauben sind nicht zurückgekehrt.

[Gesundheitsrisiko im Krankenhaus beseitigt](#)

***Bird Free* verhindert, dass Tauben den Eingang zum Bahnhof verschmutzen (installiert 2015)**

Bird Free hält Tauben auch nach 10 Jahren davon ab, sich über dem Eingang zu den Büros von Network Rail niederzulassen, obwohl es durch Abgase der Fahrzeuge schwarz geworden ist. (Verschmutzungspartikel blockieren das UV-Licht nicht.)

[*Bird Free*™ bleibt auch nach 10 Jahren wirksam.](#)

Es ist auch ideal für historische Denkmäler, wie die Kathedrale von Salisbury zeigt (2017)

Die meisten Denkmalschutzmitarbeiter werden dem Einsatz von *Bird Free* ohne weitere Zustimmung, da es keine mechanischen Befestigungen erfordert, leicht reversibel und von unten praktisch unsichtbar ist. Sehen Sie, wie *Bird Free* eine diskrete, langfristige Lösung am Eingang der Kathedrale bietet.

<https://www.youtube.com/watch?v=X4uUXw6s5IA>

Sehen Sie, wie *Bird Free* Tauben daran hinderte, die Autos auf diesem Parkplatz zu beschmutzen (2021)

Die vielen Ecken und Winkel, die normalerweise in Parkhausstrukturen zu finden sind, machen sie zu idealen Nist- / Rastplätzen für wilde Tauben.

https://www.youtube.com/watch?v=o_NxRq8sWuQ&list=PLlq-DzNd1F6d3tVp0CNe1B1gQE3yjYoul&index=5&t=1s

... verhindert, dass Tauben auf den Lagern der Brücken dieser Autobahn nisten (2019)

Im Dezember 2019 wurde ein neuer, 20 km langer Abschnitt der Autobahn A14 in England mit vier neuen Brücken eröffnet. Noch bevor die Bauarbeiten abgeschlossen wurden, begannen Tauben auf den Stützen der Brücken zu nisten.

<https://www.youtube.com/watch?v=Uq6TF0alCHg&list=PLlq-DzNd1F6d3tVp0CNe1B1gQE3yjYoul&index=6&t=6s>


... und verhindert Rutschgefahr auf einer 270 m langen Brücke in Nordirland (2022)

Der ehemalige Bürgermeister von Derry erklärt, wie er ein Jahrzehnt lang nach einer Lösung für die durch Tauben verursachte Rutschgefahr auf der Craigavon Bridge gesucht hat ... bis Bird Free™ installiert wurde.

[Bird Free™ beseitigt Rutschgefahr für Fußgänger](#)

Bird Free emittiert weiterhin UV-Licht, wenn es durch Verschmutzung geschwärzt wird. UV-Strahlung wird nur von festen Objekten, nicht von Partikeln blockiert. Das bedeutet, dass *Bird Free* auch dann wirksam bleibt, wenn es von einer dicken Schicht Staub, Schmutz oder Regenwasser bedeckt ist.

Mass Transit Railway, Hong Kong



1 Signalbrücke mit Nestern



2 *Bird Free* am Signalbrücke angebracht, August 2016

3 *Bird Free* schwarz vor Verschmutzung, März 2018

4 Die Form von Bird Free bleibt stabil, März 2018




Bild 1. Zeigt eine Signalbrücke über der Bahnstrecke mit den Niststellen der Vögel.

Bild 2. Zeigt *Bird Free* kurz nach der Installation auf der Signalbrücke im August 2016.

Bild 3: *Bird Free* schwarz mit Verschmutzung, März 2018. Aus dem Fehlen von Kot auf der Gantry ist ersichtlich, dass die Vögel nicht zurückgekehrt sind.

Bild 4: *Bird Free* bleibt wirksam und muss nicht ersetzt werden.